

**INFORMACIÓN**



**COMO LLEGAR:**

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración es saliendo de la localidad de ESPIEL, dirección la nacional N432. Pasada primera rotonda de salida del pueblo encontramos el Hito 0 de la Co-4400

**MEDICIÓN:**

Inicio de medición: CO-4400 (Altura del HITO 0)  
Final de medición: CO-4400 (Altura del HITO 5)

DISTANCIA MTS.		REFERENCIA	INFORMACION
TOTAL	PARCIAL		
0	0	CO-4400 KM 0	HITO 0
982	982	CO-4400 KM 1	HITO 1
1.978	996	CO-4400 KM 2	HITO 2
2.959	981	CO-4400 KM 3	HITO 3
3.959	1.000	CO-4400 KM 4	HITO 4
4.956	997	CO-4400 KM 5	HITO 5